測 定 コ ー ス

国	
1. 各種測定器の原理と測定方法 -ノギス、マイクロメータ、シリンダゲージなど 2. 測定誤差について	
・ノギス、マイクロメータ、シリンダゲージなど 2. 測定誤差について	
3. 各種検査法 -ねじの検査など 4. 表面粗さについて	A.C.
開 講 日 3日間(令和 7年 4月 10日(木) ~ 4月 14日(月)) ※土日はお休みです。	0
時 間 9:30 ~ 16:30	
会 場 石川県立金沢産業技術専門校	
定 員 10名	
受 講 料 2,490円	
費 用	035-9
携 行 品 筆記用具、関数電卓	
締 切 日 令和 7年 3月27日(木)	
URL(QR コード)または、別紙、申込書からお申込みください。 (担当:石黒、奥田) https://ttzk.graffer.jp/pref-ishikawa/smart-apply/apply-procedure-alias/se	

※ ご不明な点がございましたら、直接ご連絡下さい。

